


Zápis zo zasadnutia č. 5

Dňa : **18.6.2019 18:00 hod.**


Miesto : sobášna miestnosť OÚ

Prítomní : vid'. Prezenčná listina

Program		
A. Verejné 5.1. Otvorenie 5.2 Správa predsedu komisie o prerokovaných bodoch 5.3 Rôzne		
B. Neverejné 5.4 Odborná diskusia k pozemkom 669/1, 669/2, 669/3, 669/4 5.5 Technický stav ČOV 5.6 Technický stav kanalizácie na ul. Lesná, Gymnaziálna 5.7 Potok Ihráč spôsob údržby 5.8 Záver		
Zápis		Záver
5.3.1	Zástupcovi majiteľa pozemkov par. č. KN-C 318/102, 318/103, 318/104 bolo znovu vysvetlené, že v prípade výstavby domov na daných parcelách bude nutné zmeniť územný plán. Tieto pozemky boli prejednané už na zasadnutí č.4 bod 4.4.2	Odporúča s výsledkom zoznámiť: Starostku obce Majiteľa pozemkov
5.3.2	Bol predložený podnet o nesprávnom vybudovanom plote par. č. KN-C 23/1 vlastník Šerugová Eva, Frličková Zuzana do par. č. KN-E 1022/2 vlastník Obec Kláštor pod Znievom. Komisia podnet preskúma priamo na mieste a vydá stanovisko na ďalšom zasadnutí komisie. Komisia odporúča pani starostke, aby upozornila občanov obce, - o pri realizácii plota boli vždy prítomní vlastníci susediacich pozemkov - o pri výkopových prácach boli vytyčovacie geodetické body odsadené, až potom realizovaný výkop pre stĺpik	Odporúča s výsledkom zoznámiť: Starostku obce Majiteľky pozemkov a ďalších susediacich vlastníkov občanov



5.3.3	Areál MŠ • Dňa 21.6. bola realizovaná návšteva priamo na mieste • Oplotenie je poškodené na hranici s par. č. KN – C 466. Nutnosť vymeniť pletivo v dĺžke cca 17 m. Betónové stĺpiky sú v poriadku, • Kontrola strešnej krytiny. Kontaktovať technické oddelenie výrobcu krytiny a zhotoviteľa montáže krytiny a požiadať o predloženie návrhu na ochranu voči padajúcemu snehu. • Osadenie strešných okien je nevyhovujúce. Montážna pena okolo okien nesmie byť dlhodobo vystavená poveternostným podmienkam (sneh, dážď, slnečné žiarenie....) Návrh riešenia: ○ Vizuálna kontrola montážnej peny z blízka ○ vytvorenie zatepľovacieho systému okolo okien • Zistené zatekanie vody v miestnosti v pivnici. Návrh riešenia: ○ Presmerovanie odkvapovej rúry bližšie k ceste a ďalej sledovať stav • Vlhká stena v kancelárii. Dôvod zatiaľ neznámy.	Odporúča s výsledkom zoznámiť: Starostku obce Poslancov OZ Riaditeľku MŠ
5.3.4	Komisia odporúča starostke obce, aby upozornila občanov obce, aby pri realizácii studní boli namontované merače spotreby vody	Odporúča s výsledkom zoznámiť: Starostku obce
5.4	Parcely č. KN-C 669/1, 669/2, 669/3, 669/4. Komisia odporúča vlastníkom uvedených parciel postupovať podľa platného územného plánu obce. Pri návrhu usporiadania pozemkov dodržať Zásady a regulatívy podľa ÚP.	Odporúča s výsledkom zoznámiť: Starostku obce Majiteľa pozemkov
5.5	Technický stav ČOV • Z dôvodu neprítomnosti pána starostu zo Slovian sa tento bod neriešil a presúva na ďalšie zasadnutie komisie	Odporúča s výsledkom zoznámiť: Starostku obce Kláštor pod Znievom Starostu obce Slovany



5.6	Technický stav kanalizácie na ul. Lesná, Gymnaziálna • Komisia odporúča starostke obce požiadať stavebný úrad vydanie súhlasu na ročnú skúšobnú prevádzku podľa stavebného zákona 50/1976 § 84 z dôvodu prepadnutia záruk stavebnej a technickej časti ČS odpadových vôd. Po ukončenej a vyhodnotenej ročnej skúšobnej prevádzky vydá stavebný úrad na žiadosť OÚ kolaudačné rozhodnutie. • Komisia odporúča starostke obce, aby k ČS odpadových vôd na par. č. KN- E 1443/1 bolo doložené nasledovné: ○ Prevádzkový a manipulačný poriadok ○ Havarijný poriadok ○ Bola preškolená osoba, ktorá bude obsluhovať šachtu ○ Bol vybudovaný prístup k šachte pre osobné auto	Odporúča s výsledkom zoznámiť: Starostku obce Poslancov OZ
5.7	Potok Ihráč spôsob údržby Komisia odporúča starostke obce, aby : ○ upozornila Slovenský vodohospodársky podnik, Správu povodia horného Váhu o nutnosti čistenia brehov na potoku Ihráč	Odporúča s výsledkom zoznámiť: Starostku obce

Termín zasadnutia č.6 bude včas
oznámený.

Zapísal: Ing. Martin Benko

Zoznam príloh:

Príloha č.1 Prezenčná listina